

АКТ

выполненных работ в многоквартирном жилом доме за 2013 год

г. Балашиха

«30» января 2014 г.

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «Наш Дом» Барсуков Э.В.,
инженер по эксплуатации ООО «Наш Дом» Шерняев П.А.,
собственник кв. №22 Сутушкина Л.В. Бодяф
собственник кв. №24 Кермеев С. Хон

Составили настоящий акт о выполненных работах в многоквартирном доме по адресу:

г.о. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 106

1. Восстановление освещения на тех.этаже, в подвале.
2. Уборка строительного мусора на кровле, тех.этаже, в подвале.
3. Утепление подвала.
4. Установка заградительных шторок на подвальных продухах.
5. Ремонт системы канализации.
6. Ремонт поливочной системы, установка кранов.
7. Восстановление крепления стояков ПВХ.
8. Восстановление теплоизоляции на трубопроводах ГВС и центрального отопления.
9. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления.
10. Замена автоматов в электро-щитовых.
11. Установка фотореле на освещения мест общего пользования.
12. Восстановление проводки на МОП после пожара.
13. Установка осветительных приборов в МОП.
14. Откачка воды в подвале, дезинфекция.
15. Заделка межпанельных швов.

Подписи членов комиссии: Барсуков Э.В. / подпись / Барсуков Э.В. / Ф.И.О. /
Шерняев П.А. / подпись / Шерняев П.А. / Ф.И.О. /
Сутушкина Л.В. / подпись / Сутушкина Л.В. / Ф.И.О. /
Кермеев С. / подпись / Кермеев С. / Ф.И.О. /