

# АКТ

выполненных работ в многоквартирном жилом доме

г. Балашиха

« 21 » октября 20<sup>13</sup> г.

Комиссия в составе: Гл инженер ООО «Наш Дом» Барсуков Э.В.  
инженер по эксплуатации ООО «Наш Дом» Шерняев П.А.  
собственник кв. 30 Губина Антонина Васильевна.

Составили настоящий акт о выполненных работах в многоквартирном доме по адресу:

г.о. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 104

1. Уборка строительного мусора на кровле, тех.этаже, в подвале.
2. Установка заградительных шторок на продухах.
3. Восстановление освещения на тех.этаже.
4. Утепление подвала.
5. Ремонт канализационных лежаков и стояков.
6. Восстановление освещения в подвале, замена пусковых реле в электро-щитовой.
7. Закрытие поэтажных электроящичков в МОП.

Подписи членов комиссии:  / подпись / Барсуков Э.В. / Ф.И.О. /  
 / подпись / Шерняев П.А. / Ф.И.О. /  
 / подпись / Губина А.В. / Ф.И.О. /

« 21 » октября 20<sup>13</sup> г.