

АКТ

выполненных работ в многоквартирном жилом доме за 2013 год

г. Балашиха

«30» января 2014г.

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «Наш Дом» Барсуков Э.В.,
инженер по эксплуатации ООО «Наш Дом» Щерняев П.А.,
собственник кв. №42 Сироткин В.Ю.
собственник кв. №

Составили настоящий акт о выполненных работах в многоквартирном доме по адресу:

г.о. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 108

1. Восстановление освещения на тех.этаже, в подвале.
2. Уборка строительного мусора на кровле, тех.этаже, в подвале.
3. Установка заградительных решеток на подвальных продухах.
4. Утепление подвала.
5. Ремонт системы канализации.
6. Ремонт поливочной системы, установка кранов д.25.
7. Восстановление крепления стояков ПВХ.
8. Восстановление теплоизоляции на трубопроводах ГВС и центрального отопления.
9. Установка задвижки д.80 на узле учета по системе отопления.
10. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления.
11. Замена автоматов в электро-щитовых.
12. Установка фотореле на освещения мест общего пользования.
13. Установка осветительных приборов в МОП.
14. Откачка воды в подвале, дезинфекция.
15. Заделка межпанельных швов.

Подписи членов комиссии: Барсуков Э.В. / Ф.И.О. /

Щерняев П.А. / Ф.И.О. /

Сироткин В.Ю. / Ф.И.О. /

_____ / Ф.И.О. /